


LEGENDA :

	stávající stav
	nové vodorovné DZ
	stávající svislé DZ
	rušené svislé DZ
	nové svislé DZ
	počet plnohodnotných stání (dle ČSN 73 6056)



ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ULICI FRONCOVA
 Studie proveditelnosti

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HIP: Ing. P. Mondschein, Ph.D.	Kraj: Praha	Objednatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	Stupeň: studie
Výpracoval: Ing. J. Hradil, Ph.D. Ing. P. Mondschein, Ph.D.	MČ: Praha 14		Měřítka: 1:500
Kontrola: Ing. P. Mondschein, Ph.D.	Datum: 03/2016		Část: - Příloha: 3.1

Studie proveditelnosti
SITUACE - varianta A