


**LEGENDA :**

- stávající stav
- nové vodorovné DZ
- stávající svislé DZ
- rušené svislé DZ
- nové svislé DZ
- počet plnohodnotných stání (dle ČSN 73 6056)



**ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ULICI FRONCOVA**  
 Studie proveditelnosti

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HIP: Ing. P. Mondschein, Ph.D.	Kraj: Praha	Objednatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	Stupeň: studie
Vypracoval: Ing. J. Hradil, Ph.D. Ing. P. Mondschein, Ph.D.	MČ: Praha 14		Měřítka: 1:500
Kontrola: Ing. P. Mondschein, Ph.D.	Datum: 03/2016		Část: - Příloha: 3.2
Název přílohy:	Studie proveditelnosti		

**SITUACE - varianta B**